

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGPRING - KETANDA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
671	KEDUNGPRING - KETANDA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGPRING - KETANDA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
671	KEDUNGPRING - KETANDA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGPRING - KETANDA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
671	KEDUNGPRING - KETANDA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGPRING - KETANDA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+659

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
671	KEDUNGPRING - KETANDA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGPRING - KETANDA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+770

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
671	KEDUNGPRING - KETANDA			5