

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN		DPU KABUPATEN BANYUMAS		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN		DPU KABUPATEN BANYUMAS		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PROF. HR. BUNYAMIN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+640

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
461	JL. PROF. HR. BUNYAMIN			14