FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**0+000**		LOKASI :	**STA**	**0+100**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,4	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**1**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI



LOKASI :	**STA**	**0+140**		LOKASI :	**STA**	**0+160**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**2**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,2 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,2 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI : **STA** **0+320**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2,2 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2,2 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**0+500**		LOKASI :	**STA**	**0+600**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI



LOKASI :	**STA**	**0+700**		LOKASI :	**STA**	**0+800**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**0+830**		LOKASI :	**STA**	**0+840**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**7**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**0+870**		LOKASI :	**STA**	**0+900**	
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**8**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Lesmana-Cikembulan

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,2	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,8	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **1+650**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**1+700**		LOKASI :	**STA**	**1+800**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**13**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	**STA**	**1+900**		LOKASI :	**STA**	**2+000**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	**JL. PANUSUPAN-PAGERAJI**		**IMAM & TONI**	**14**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	STA	2+100		LOKASI :	STA	2+200	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	STA	2+270		LOKASI :	STA	2+300	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi		CATATAN	:	Lapis Penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	STA	2+400		LOKASI :	STA	2+500	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	

LEBAR PERKERASAN	:	2,6 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,6 M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	CATATAN	:	Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. PANUSUPAN-PAGERAJI

LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	2,6 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Lapis Penetrasi	CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
105	JL. PANUSUPAN-PAGERAJI		IMAM & TONI	18