FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**0+000**		LOKASI :	**STA**	**0+050**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	4.3	M	LEBAR PERKERASAN	:	4	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**1**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**0+100**		LOKASI :	**STA**	**0+200**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	4	M	LEBAR PERKERASAN	:	5	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**2**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**0+300**		LOKASI :	**STA**	**0+400**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	4	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**KRESNA & BAYU**	**3**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**0+500**		LOKASI :	**STA**	**0+600**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**	**DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**	**KRESNA & BAYU**	**4**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK



LOKASI :	STA	0+700		LOKASI :	STA	0+800	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	STA	0+900		LOKASI :	STA	0+950	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**1+400**		LOKASI :	**STA**	**1+500**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**9**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**1+600**		LOKASI :	**STA**	**1+700**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**10**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**1+800**		LOKASI :	**STA**	**1+900**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.1	M	LEBAR PERKERASAN	:	2.7	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**11**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**2+000**		LOKASI :	**STA**	**2+010**	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**12**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI	:	**STA**	**2+300**	LOKASI	:	**STA**	**2+400**
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M	LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**	**0**	**KRESNA & BAYU**	**14**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI	:	**STA**	**2+500**	LOKASI	:	**STA**	**2+600**
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	4,1	M	LEBAR PERKERASAN	:	4,1	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**	**0**	**KRESNA & BAYU**	**15**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TONJONG-LEGOK

LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
278	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **2+850**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	2.3	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

LOKASI : **STA** **3+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	2.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	2.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

LOKASI : **STA** **3+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **3+440**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+480**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **3+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **3+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **3+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.1	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **3+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.6	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **4+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.6	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **4+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.6	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **4+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.6	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **4+240**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	4.2	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**4+300**		LOKASI :	**STA**	**4+400**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	4.2	M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2	M
CATATAN	:	Hotmix		CATATAN	:	Hotmix	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**26**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	**STA**	**4+500**		LOKASI :	**STA**	**4+570**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	4.2	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Hotmix		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	**JL. SIBALUNG - PANDAK**		**KRESNA & BAYU**	**27**

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	STA	4+600		LOKASI :	STA	4+700	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Kerikil		CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI :	STA	4+800		LOKASI :	STA	4+900	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi		CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **5+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Kerikil	

LOKASI : **STA** **5+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	
LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Kerikil	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIBALUNG - PANDAK

LOKASI : **STA** **5+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	3.3	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

LOKASI : **STA** **5+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	
LEBAR PERKERASAN	:	4.2	M
CATATAN	:	Lapis penetrasi	

NO. RUAS	NAMA RUAS	0	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
241	JL. SIBALUNG - PANDAK		KRESNA & BAYU	14