

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



16 Okt 2021 09.45.06
7,406740S 109,245416E
30 Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Bancarkembar
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 474#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Okt 2021 09.54.01
7,406755S 109,245431E
Ruko Jalan Profesor Doktor HR Boenyamin
Bancarkembar
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 474#STA 0+010
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



16 Okt 2021 09.56.44
7,406681S 109,246034E
No.1 Jalan Gunung Muria
Grendeng
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 474#STA 0+060
#Bina Marga Kab Banyumas



16 Okt 2021 09.57.31
7,406650S 109,246426E
No.1 Jalan Gunung Muria
Grendeng
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 474#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+060**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GUNUNG MURIA



LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
474	JL. GUNUNG MURIA	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	6