

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
CATATAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

**RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN**



LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       2.7           M  
CATATAN :           Hotmix

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       2.7           M  
CATATAN :           Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | IMAM & TONI    | 5       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

**RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN**



LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           Hotmix

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       2.5           M  
CATATAN :           Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | IMAM & TONI    | 6       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

**RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN**





LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. GEBANGSARI-PREMBUN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Hotmix

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 572      | JL. GEBANGSARI-PREMBUN |                                   | IMAM & TONI    | 10      |