

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM					
					
26 Okt 2022 14.59.59 -7°22'11"S 109°15'37"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15.02.36 -7°22'10"S 109°15'41"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM					
					
26 Okt 2022 15.03.27 -7°22'8"S 109°15'44"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15.03.59 -7°22'8"S 109°15'44"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM											
 26 Okt 2022 15.04.37 -7°22'8"S 109°15'44"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 26 Okt 2022 15.05.27 -7°22'8"S 109°15'44"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+400	LOKASI : STA 0+500										
KONDISI PERKERASAN : Sedang	KONDISI PERKERASAN : Sedang										
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">543</td> <td style="text-align: center;">BANTERAN - CIBEREM</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	543	BANTERAN - CIBEREM		GERA & NANDA	3	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
543	BANTERAN - CIBEREM		GERA & NANDA	3							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM											
 26 Okt 2022 15.06.26 -7°22'2"S 109°16'2"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+600 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas	 26 Okt 2022 15.07.29 -7°22'2"S 109°16'2"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+700 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas										
LOKASI : STA 0+600	LOKASI : STA 0+700										
KONDISI PERKERASAN : Baik	KONDISI PERKERASAN : Baik										
LEBAR PERKERASAN : 3 M	LEBAR PERKERASAN : 3 M										
CATATAN : Aspal	CATATAN : Aspal										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NO. RUAS</td> <td style="width: 30%;">NAMA RUAS</td> <td style="width: 20%;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td> <td style="width: 20%;">PETUGAS SURVEY</td> <td style="width: 15%;">HALAMAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">543</td> <td style="text-align: center;">BANTERAN - CIBEREM</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GERA & NANDA</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	543	BANTERAN - CIBEREM		GERA & NANDA	4	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
543	BANTERAN - CIBEREM		GERA & NANDA	4							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM					
					
26 Okt 2022 15.08.24 -7°22'2"S 109°16'2"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+800 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15.09.10 -7°22'1"S 109°16'4"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 0+900 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM					
					
26 Okt 2022 15.09.53 -7°22'1"S 109°16'5"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+000 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15.10.38 -7°22'1"S 109°16'5"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+100 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas			
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM				
				
26 Okt 2022 15:11:39 -7°22'1"S 109°16'11"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+200 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15:12:37 -7°22'1"S 109°16'15"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+300 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Sedang
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM				
				
26 Okt 2022 15:13:22 -7°22'1"S 109°16'16"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+400 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		26 Okt 2022 15:14:47 -7°22'2"S 109°16'24"E Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas 53183 Indonesia #NO RUAS 543 #STA 1+500 #SDI #Bina Marga Kab. Banyumas		
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS 543	NAMA RUAS BANTERAN - CIBEREM	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY GERA & NANDA	HALAMAN 8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : BANTERAN - CIBEREM



26 Okt 2022 15.18.34
#NO RUAS 543 #STA 1+600
#SDI #Bina Marga Kab. Banyumas



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
543	BANTERAN - CIBEREM		GERA & NANDA	9