

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



8 Okt 2021 13:59:46
-7°31'59,082"S 109°12'5,064"E
Gambarsari
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+000
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 14:01:50
-7°32'2,37"S 109°12'4,77"E
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



8 Okt 2021 14:04:28
-7°32'6,72"S 109°12'4,278"E
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+200
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 14:05:42
-7°32'9,774"S 109°12'4,518"E
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+300
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



8 Okt 2021 14:06:39
-7°32'13,188"S 109°12'4,698"E
50 Jalan PUK Timur
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 14:08:21
-7°32'17,898"S 109°12'5,766"E
no. 1 Gang pisang
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



8 Okt 2021 14:09:32
-7°32'20,964"S 109°12'5,934"E
no. 1 Gang pisang
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas



8 Okt 2021 14:11:22
-7°32'27,324"S 109°12'6,642"E
Jalan PUK Timur
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 172#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KEBASEN - SAMPANG



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+850**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
172	JL. KEBASEN - SAMPANG		KRESNA & BAYU	15