

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gumelar - Pasar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| 108      | Gumelar - Pasar | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gumelar - Pasar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| 108      | Gumelar - Pasar | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gumelar - Pasar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| 108      | Gumelar - Pasar | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Gumelar - Pasar



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| 108      | Gumelar - Pasar | KABUPATEN BANYUMAS   | KODHI - REZA   | 4       |