

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN           :       3.5           M  
CATATAN                       :       RUSAK BERAT

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :       3.5           M  
CATATAN                       :       RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN           :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN           :       3.5           M  
CATATAN                       :       RUSAK BERAT

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :       3.5           M  
CATATAN                       :       SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        SEDANG

LOKASI :           **STA           1+800**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI :           **STA           2+000**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        SEDANG

LOKASI :           **STA           2+200**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN       :       3.5            M  
CATATAN                   :        RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul |                                            | KHOLID - SANDI | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul



LOKASI :           **STA           2+400**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3.5           M

CATATAN                       :       RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 135      | Banjar Sari Kidul - Kali Cupak Kidul | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 7       |