

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Petir - Kali Cupak Lor



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN :       5            M  
CATATAN :                RUSAK BERAT

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :       KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN :       5            M  
CATATAN :                RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 138      | Petir - Kali Cupak Lor |                                            |                                  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Petir - Kali Cupak Lor



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN :       ASPAL  
LEBAR PERKERASAN :       5            M  
CATATAN :                BAIK

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN :       ASPAL  
LEBAR PERKERASAN :       5            M  
CATATAN :                BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 138      | Petir - Kali Cupak Lor |                                            |                                  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Petir - Kali Cupak Lor



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN :    ASPAL  
LEBAR PERKERASAN    :    5            M  
CATATAN                :    BAIK

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN :    ASPAL  
LEBAR PERKERASAN    :    5            M  
CATATAN                :    SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 138      | Petir - Kali Cupak Lor |                                            |                                  | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Petir - Kali Cupak Lor



LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN :    ASPAL  
LEBAR PERKERASAN    :    5            M  
CATATAN                :    SEDANG


LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN :    ASPAL  
LEBAR PERKERASAN    :    5            M  
CATATAN                :    SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 138      | Petir - Kali Cupak Lor |                                            |                                  | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Petir - Kali Cupak Lor



LOKASI :           **STA**           **1+500**

KONDISI PERKERASAN :    ASPAL

LEBAR PERKERASAN :      5            M

CATATAN :                SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 138      | Petir - Kali Cupak Lor | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 5       |