

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakradenan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kracak - Dharmakakradenan



LOKASI :           **STA           3+200**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                         :       BAIK

LOKASI :           **STA           3+300**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                         :       BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 14       | Kracak - Dharmakakradenan |                                            | KHOLID - SANDI | 9       |