

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pajerukan - Petir



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	Pajerukan - Petir		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pajerukan - Petir



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	Pajerukan - Petir		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pajerukan - Petir



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : BETON

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	Pajerukan - Petir		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pajerukan - Petir



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BETON

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
142	Pajerukan - Petir		KHOLID - SANDI	4