


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 16      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 17      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 19      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 20      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 20      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 20      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Banyumas - Mandirancan



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 8+550

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 22       | Banyumas - Mandirancan |                                            | KHOLID - SANDI | 20      |