

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     SEDANG

LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            |                                  | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     BAIK

LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>KHOLID - SANDI | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            |                                  | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     SEDANG

LOKASI :           **STA           1+000**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           1+200**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     RUSAK RINGAN

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :     ASPAL  
LEBAR PERKERASAN           :     3-4           M  
CATATAN                         :     RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                1+600**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

LOKASI :                **STA                1+800**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                2+000**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

LOKASI :                **STA                2+200**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL  
LEBAR PERKERASAN : 3-4 M  
CATATAN : SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                3+200**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

LOKASI :                **STA                3+400**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        RUSAK RINGAN

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                3+600**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        BAIK

LOKASI :                **STA                3+800**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3-4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3-4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3-4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3-4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 12      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                4+800**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        SEDANG

LOKASI :                **STA                5+000**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 13      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                5+200**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        BAIK

LOKASI :                **STA                5+400**

KONDISI PERKERASAN                :        ASPAL  
LEBAR PERKERASAN                :        3-4                M  
CATATAN                :        BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 14      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                5+600**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                3-4                M

CATATAN                :                BAIK

LOKASI :                **STA                5+800**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                3-4                M

CATATAN                :                BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 15      |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :                **STA                6+000**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                3-4                M

CATATAN                :                BAIK

LOKASI :                **STA                6+200**

KONDISI PERKERASAN                :                ASPAL

LEBAR PERKERASAN                :                3-4                M

CATATAN                :                BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           6+400**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        3-4            M

CATATAN :            BAIK

LOKASI :           **STA           6+600**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        3-4            M

CATATAN :            SEDANG

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           6+800**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        3-4            M

CATATAN :            BAIK

LOKASI :           **STA           7+000**

KONDISI PERKERASAN :        ASPAL

LEBAR PERKERASAN :        3-4            M

CATATAN :            BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung |                                            | KHOLID - SANDI | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           7+200**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                       :       BAIK



LOKASI :           **STA           7+400**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                       :       BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           7+600**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                       :       SEDANG



LOKASI :           **STA           7+800**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                       :       BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kecila - Karanggintung



LOKASI :           **STA           8+000**

KONDISI PERKERASAN           :       ASPAL

LEBAR PERKERASAN           :       3-4           M

CATATAN                       :       BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS              | DPU & PENATAAN RUANG | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 228      | Kecila - Karanggintung | KABUPATEN BANYUMAS   | KHOLID - SANDI | 20      |