

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kulon - Pasar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	Jl. Kulon - Pasar		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kulon - Pasar



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	Jl. Kulon - Pasar		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kulon - Pasar



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	Jl. Kulon - Pasar		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kulon - Pasar



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	Jl. Kulon - Pasar		KHOLID - SANDI	4