

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN




LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pageralang - Alasmalang



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang - Alasmalang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	13