

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karanggayam - Canduk



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	Karanggayam - Canduk	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	11