


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : TANAH
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kedungrandu - Gunung Tugel



LOKASI : **STA 2+225**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
272	Kedungrandu - Gunung Tugel	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7