

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Tumiyang - Sirongge



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
291	Tumiyang - Sirongge		KHOLID - SANDI	6