

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Jend. Sutoyo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
341	Jl. Jend. Sutoyo		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Jend. Sutoyo



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
341	Jl. Jend. Sutoyo		KHOLID - SANDI	2