

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	Jl. Kol. Sugiri		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kol. Sugiri



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
392	Jl. Kol. Sugiri		KHOLID - SANDI	2