

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Pasar Sari Mulyo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+180**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
400	Pasar Sari Mulyo	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1