

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Penjara



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+130**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS 411	NAMA RUAS Penjara	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 1
-----------------	----------------------	--	--------------------------------	--------------