

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kabupaten



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+190**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
444	Kabupaten	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1