

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Telepon



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+120**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS 446	NAMA RUAS Telepon	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 1
-----------------	----------------------	--	--------------------------------	--------------