

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Sunan Bonang



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 2+530**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
454	Sunan Bonang	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7