

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : BAIK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT



LOKASI : **STA 3+400 - 3+410**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK BERAT

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
557	Karet - Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	13