

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Gebangsari - Prembun



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Gebangsari - Prembun |                                            | RIDLO - ARIF   | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Gebangsari - Prembun



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Gebangsari - Prembun |                                            | RIDLO - ARIF   | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Gebangsari - Prembun



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : SEDANG

|                 |                                       |                                            |                                |              |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>572 | NAMA RUAS<br>Jl. Gebangsari - Prembun | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>RIDLO - ARIF | HALAMAN<br>3 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Gebangsari - Prembun



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : KERIKIL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : RUSAK BERAT

|                 |                                       |                                            |                                |              |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| NO. RUAS<br>572 | NAMA RUAS<br>Jl. Gebangsari - Prembun | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY<br>RIDLO - ARIF | HALAMAN<br>4 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Gebangsari - Prembun



LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN           :     KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN           :     4                    M  
CATATAN                           :     RUSAK BERAT

LOKASI :           **STA           1+750**

KONDISI PERKERASAN           :     KERIKIL  
LEBAR PERKERASAN           :     4                    M  
CATATAN                           :     RUSAK BERAT

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU & PENATAAN RUANG<br>KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| 572      | Jl. Gebangsari - Prembun |                                            | RIDLO - ARIF   | 5       |