

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		KHOLID - SANDI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK


LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		KHOLID - SANDI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lingkar Barat Ajibarang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : BETON
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6	Lingkar Barat Ajibarang		KHOLID - SANDI	5