

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliori - TPA



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS 619	NAMA RUAS Kaliori - TPA	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 1
-----------------	----------------------------	--	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliori - TPA



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS 619	NAMA RUAS Kaliori - TPA	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY KODHI - REZA	HALAMAN 2
-----------------	----------------------------	--	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliori - TPA



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
619	Kaliori - TPA	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kaliori - TPA



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

LOKASI : **STA 1+250**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
619	Kaliori - TPA	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4