

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jamit)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : STA 0+600 - 0+610

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jamit)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : STA 0+800 - 0+850

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

LOKASI : STA 1+000 - 1+050

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : RUSAK RINGAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jamit)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : SEDANG

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jamit)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : SEDANG



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami)	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jami



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
622	Kalipucuk lor - Kalipucuk kidul (Gr. Dalang Jamit	KABUPATEN BANYUMAS	KODHI - REZA	7