

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. K.H. Abdul Jamil



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+180**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
634	Jl. K.H. Abdul Jamil		KHOLID - SANDI	1