

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lesmana - Kalibenda



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7	Lesmana - Kalibenda		KHOLID - SANDI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lesmana - Kalibenda



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7	Lesmana - Kalibenda		KHOLID - SANDI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Lesmana - Kalibenda



LOKASI : **STA 0+650**

KONDISI PERKERASAN : ASPAL

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BAIK

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7	Lesmana - Kalibenda		KHOLID - SANDI	3