

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,7 M

CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+950

LOKASI : STA 3+970

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+000

LOKASI : STA 4+015

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI-PEKUNCEN		IMAM & TONI	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN

 27 Sep 2021 10:56:34 7,565312S 109,121217E Jalan Raya Pekuncen - Rau Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 117#STA 4+100 #Bina Marga Kab Banyumas		 27 Sep 2021 10:57:05 7,565235S 109,121181E Jalan Raya Pekuncen - Rau Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 117#STA 4+120 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	4+100	LOKASI :	STA	4+120
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Lapis Penetrasi		CATATAN :	Lapis Penetrasi	
NO. RUAS 117	NAMA RUAS JL. LOSARI-PEKUNCEN	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 23	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021					
RUAS JALAN : JL. LOSARI-PEKUNCEN					
 27 Sep 2021 10:57:46 7,565048S 109,120693E Jalan Raya Pekuncen - Rau Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 117#STA 4+200 #Bina Marga Kab Banyumas		 27 Sep 2021 10:58:44 7,564870S 109,119897E Jalan Raya Pekuncen - Rau Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah #No Ruas 117#STA 4+250 #Bina Marga Kab Banyumas			
LOKASI :	STA	4+200	LOKASI :	STA	4+250
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Baik	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3	M
CATATAN :	Lapis Penetrasi		CATATAN :	Lapis Penetrasi	
NO. RUAS 117	NAMA RUAS JL. LOSARI-PEKUNCEN	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY IMAM & TONI	HALAMAN 24	