

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN





LOKASI : STA 1+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+530

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN





20 Sep 2021 09:42:02
7,443350S 109,110571E
Jingkang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 12#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



20 Sep 2021 09:43:11
7,443655S 109,110140E
Jingkang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 12#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,1 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



20 Sep 2021 09:43:54
7,444987S 109,109613E
Jingkang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 12#STA 1+960
#Bina Marga Kab Banyumas



20 Sep 2021 09:44:41
7,439988S 109,109411E
Jalan Raya Ajibarang
Jingkang
Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 12#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+960**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,2 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. JINGKANG-SAWANGAN



20 Sep 2021 09:45:38
7,444988S 109,109608E
Jalan Raya Ajibarang-Kaliwangi
Sawangan
Kecamatan Ajibarang



20 Sep 2021 09:46:26
7,443690S 109,110116E
Jingkang
Kecamatan Ajibarang



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
12	JL. JINGKANG-SAWANGAN		IMAM & TONI	13