

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	1

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15.17.55  
 -7°23'10,17"S 109°11'12,18"E  
 89° E  
 Jalan Raya Babakan  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+100  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15.19.08  
 -7°23'10,794"S 109°11'8,934"E  
 85° E  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+200  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	KRESNA & BAYU	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021**

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15.20.15  
 -7°23'11,706"S 109°11'5,484"E  
 85° E  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+300  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15.21.40  
 -7°23'11,946"S 109°11'3,672"E  
 85° E  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+350  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	KRESNA & BAYU	4



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15.22.14  
 -7°23'12,168"S 109°11'3,216"E  
 86° E  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+360  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15.23.28  
 -7°23'12,306"S 109°11'2,304"E  
 86° E  
 kalibamban Jalan Raya Babakan  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+380  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+360

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	5

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15.24.06  
 -7°23'12,522"S 109°11'1,242"E  
 85° E  
 kalibamban Jalan Raya Babakan  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+400  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15.25.13  
 -7°23'13,362"S 109°10'58,218"E  
 87° E  
 kalibamban Jalan Raya Babakan  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 0+500  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	6

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	7

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	8



### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15:31:10  
 -7°23'18,258"S 109°10'44,58"E  
 84° E  
 Unnamed Road  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 1+000  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15:32:07  
 -7°23'19,242"S 109°10'41,958"E  
 87° E  
 Unnamed Road  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 1+100  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	9

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



17 Sep 2021 15:33:01  
 -7°23'19,812"S 109°10'39,606"E  
 84° E  
 Unnamed Road  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 1+200  
 #Bina Marga Kab Banyumas



17 Sep 2021 15:33:53  
 -7°23'20,748"S 109°10'36,756"E  
 87° E  
 Unnamed Road  
 Babakan  
 Kecamatan Karanglewas  
 Kabupaten Banyumas  
 Jawa Tengah  
 #No Ruas 160#STA 1+300  
 #Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
 LEBAR PERKERASAN : 3,1 M  
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI		KRESNA & BAYU	10

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BABAKAN-SINGASARI



LOKASI :           **STA**                   **1+400**

LOKASI :           **STA**                   **1+500**

KONDISI PERKERASAN           :   **Rusak Ringan**  
 LEBAR PERKERASAN            :   3,1                   M  
 CATATAN                           :   Lapis Penetrasi

KONDISI PERKERASAN           :   Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :   3,1                   M  
 CATATAN                           :   Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	JL. BABAKAN-SINGASARI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	KRESNA & BAYU	11