

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Hotmix

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : **STA 3+100**

LOKASI : **STA 3+130**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Kerikil

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kalisalak-Winangun



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 4+460**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
176	Kalisalak-Winangun		Kukuh Aji Pranata	25