

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+250

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+360

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+580

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jl. Gambarsari-Kebasen



LOKASI : **STA 2+050**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
179	Jl. Gambarsari-Kebasen		Kukuh Aji Pranata	15