

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 0+640**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1.5 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi


LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+480

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kaliwedi-Binangun



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
180	Kaliwedi-Binangun		Kukuh Aji	20