

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+960

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. TIPAR KIDUL-WLAHAR		IMAM & TONI	19