

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : **STA 0+120**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : **STA 0+415**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN





22 Sep 2021 11:19:02
7,396657S 109,211541E
Unnamed Road
Kedungbanteng, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 0+800
#Bina Marga Kab Banyumas



22 Sep 2021 11:19:46
7,396023S 109,211720E
Unnamed Road
Kedungbanteng, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 0+900
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



22 Sep 2021 11:20:37
7,395222S 109,211913E
Jalan Bayur
Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+000
#Bina Marga Kab Banyumas



22 Sep 2021 11:21:18
7,394698S 109,211958E
Jalan Bayur
Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN







LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



LOKASI : STA 1+310

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 1+400


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN





22 Sep 2021 11:24:28
7,392817S 109,212344E
Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas



22 Sep 2021 11:25:12
7,392306S 109,212442E
Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



22 Sep 2021 11:25:37
7,392326S 109,212459E
Kebocoran
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+700
#Bina Marga Kab Banyumas



22 Sep 2021 11:26:21
7,392020S 109,212484E
2 Jalan R. Soepeno
Beji
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+720
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+720**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



22 Sep 2021 11:27:06
7,391868S 109,212522E
Jalan R. Soepeno
Beji
Kecamatan Kedungbanteng



22 Sep 2021 11:27:36
7,391500S 109,212589E
Unnamed Road
Kedungbanteng, Banyumas



Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+735
#Bina Marga Kab Banyumas



Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+735**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : JL. BEJI-KEBOCORAN



22 Sep 2021 11:28:11
7,390995S 109,212684E
Unnamed Road
Kedungbanteng, Banyumas
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas



22 Sep 2021 11:28:52
7,390670S 109,212749E
2 Jalan R. Soepeno
Beji
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 202#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
202	JL. BEJI-KEBOCORAN		IMAM & TONI	14