


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGLO-KALIBENDA



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : hotmix

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 CATATAN : hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN SEMARANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	JL. KARANGLO-KALIBENDA		KRESNA & BAYU	17