

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+280

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



4 Okt 2021 14.14.34
7,400494S 109,281907E
45 Jalan Balai Desa
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 15.06.35
7,399696S 109,281676E
31 Jalan Balai Desa
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



4 Okt 2021 15.07.29
7,398701S 109,281784E
31 Jalan Balai Desa
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 15.08.19
7,397667S 109,281411E
31 Jalan Balai Desa
Karangsari
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 0+700
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	IMAM & TONI	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI





LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 0+940

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI





LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+400


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI





LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI





Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 1+800
#Bina Marga Kab Banyumas



Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 1+850
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+850**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Berat**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



4 Okt 2021 15.20.19
7,389927S 109,276062E
Bantarwuni
Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 1+900
#Bina Marga Kab Banyumas



4 Okt 2021 15.21.57
7,389224S 109,275795E
Jalan Raya Tambaksogra
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 2+000
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI		IMAM & TONI	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
 RUAS JALAN : JL. KARANGSARI-BANTARWUNI



4 Okt 2021 15.22.25
7,388855S 109,275651E
Jalan Raya Tambaksogra
Tambaksogra
Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 222#STA 2+100
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Lapis penetrasi

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
222	JL. KARANGSARI-BANTARWUNI	BANYUMAS	IMAM & TONI	15