


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+720

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 0+920

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+940

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+070

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Beart
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,9 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	43


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	45


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Kecila-Karanggintung



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	Kecila-Karanggintung		M Rais	46

