

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : hotmix

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+430

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
 CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+560

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+580

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : STA 3+920

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+940

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : **STA 3+990**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi




LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Alasmalang - Karangsalam



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : **STA 4+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
232	Alasmalang - Karangsalam		M Rais	28