

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+460

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+480

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
 CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
 CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : **STA 1+580**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix


LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
233	Pageralang-Alasmalang		M Rais	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang





11 Okt 2021 16.26.17
-7°34'55.71" S 109°17'28.638" E
Pageralang
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#Ruas 233 #STA 4+900
#Bina Marga Kab. Banyumas



11 Okt 2021 16.28.11
-7°34'58.446" S 109°17'28.374" E
Jalan Kali Kembang
Pageralang
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#Ruas 233 #STA 4+970
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,1 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 4+970**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS 233	NAMA RUAS Pageralang-Alasmalang	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY M Rais	HALAMAN 29
------------------------	---	---	---------------------------------	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021
RUAS JALAN : Pageralang-Alasmalang



11 Okt 2021 16.29.01
-7°34'59.022" S 109°17'28.284" E
Jalan Kali Kembang
Pageralang
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#Ruas 233 #STA 5+000
#Bina Marga Kab. Banyumas

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS 233	NAMA RUAS Pageralang-Alasmalang	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY M Rais	HALAMAN 30
------------------------	---	---	---------------------------------	----------------------