

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



11 Okt 2021 09:24:44
7°35'43.542"S 109°17'16.392"E
#No Ruas 236#STA 0+350
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 09:25:39
7°35'45.325"S 109°17'16.706"E
Jalan Pomesmawi Kebarongan
Kebarongan
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 236#STA 0+400
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



11 Okt 2021 09:26:49
7°35'47.214"S 109°17'18.318"E
#No Ruas 236#STA 0+500
#Bina Marga Kab Banyumas



11 Okt 2021 09:27:57
7°35'47.1"S 109°17'13.908"E
Jalan Pomesmawi Kebarongan
Kebarongan
Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 236#STA 0+600
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
236	JL. SIDAMULYA - KEBARONGAN		KRESNA & BAYU	9