

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+220

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+420

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 0+620

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 0+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 0+890

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,9 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,9 M

CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
237	Pageralang(Kali Kembang)-Alasmalang		M Rais	15