

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Kerikil


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Lapis penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Hotmix

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 CATATAN : Hotmix

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 CATATAN : Hotmix

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



7 Okt 2021 13:02:06
-7°29'28,824"S 109°12'49,032"E
No. 19 Jl. Raya Kalirajut
Notog
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 268#STA 1+400
#Bina Marga Kab Banyumas



7 Okt 2021 13:03:50
-7°29'30,87"S 109°12'50,94"E
No. 19 Jl. Raya Kalirajut
Notog
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 268#STA 1+470
#Bina Marga Kab Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis penetrasi

LOKASI : STA 1+470

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : JL. KALIRAJUT - RONTEN



7 Okt 2021 13:04:54
-7°29'30,984"S 109°12'51,672"E
No. 19 Jl. Raya Kalirajut
Notog
Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah
#No Ruas 268#STA 1+500
#Bina Marga Kab Banyumas



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
268	JL. KALIRAJUT - RONTEN		KRESNA & BAYU	10